



Исх. № 45 от 03.06.2015

Заинтересованным лицам

Настоящим сообщаем что коробки заказных кодов: AP9, AP10, AU3.2, AU5.2, AU19, AP9M, AP7, AU5.32, AUS15.2, AP9R, AP9V (ТНВЭД 3926909709) не имеют токоведущих частей и не подлежат обязательной сертификации. Данная продукция не включена в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза», и в отношении которой законодательством государств – членов Таможенного союза (далее – государства-члены) установлены обязательные требования;

не включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 319»;

а также не включена в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Менеджер по сертификации ООО «АББ»  
+7 495 777 22 20 доб. 2603  
elena.tsyplakova@ru.abb.com

Е.С. Цыплакова

**ООО «АББ»**

Российская Федерация,  
117997, Москва,  
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2  
Тел.: +7 (495) 777 2220  
Факс: +7 (495) 777 2221  
<http://www.abb.ru>

**ABB Ltd.**

30/1, bld. 2, Obrucheva St.,  
117997, Moscow,  
Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 777 2220  
Fax: +7 (495) 777 2221  
<http://www.abb.ru>