

ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

Щупы для измерительных приборов являются проводником информации от источника данных до его приемника – мультиметра или иного оборудования. Щупы для тестеров выпускаются разной комплектации, с разными разъемами для подключения к мультиметрам, с различными наконечниками-насадками и без них, есть в ассортименте также щупы для снятия данных температуры объектов, наборы, состоящие из нескольких щупов и насадок для различных нужд.

ЩУПЫ

Бренд	REXANT							
Фото								
Наименование	Щупы REX04	Щупы REX05	Щупы REX07	Щупы REX08	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX10	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX11	Датчик температуры К-1	Щуп «штекер - штекер»
Артикул	13-3031	13-3041	13-3032	13-3033	13-3040	13-3042	13-3048	13-3034 NEW
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT I 600 V	CAT I 600 V		CAT II 600 V
Длина общая	720 mm	1080 mm	850 mm	1100 mm	200 mm	1000 mm	900 mm	650 mm
Длина щупа		75 mm	110 mm	100 mm	25 mm	25 mm		
Максимальный ток	10 A	20 A	10 A	10 A				10 A
Диапазон измерений							-50...+400 °C (-58...+752 °F)	
Угол штекера (к мультиметру)	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	180 °C	90 °C

Бренд	REXANT	MASTECH			UNI-T			
Фото								
Наименование	Набор щупов со сменными насадками Basic	Набор «Электрик 1»	Набор «Электрик 2»	Набор «Радиоловитель»	Щупы T3030U	Щупы T3033U	Щупы UT-L13	Щупы UT-L27
Артикул	13-3035	13-3036 NEW	13-3037 NEW	13-3038 NEW	13-2033	13-2034	13-0031	13-0034
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT III 1000 V	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Длина общая	900 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа					143 mm	119 mm	90 mm	130 mm
Максимальный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Угол штекера (к мультиметру)	180 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	110 °C	90 °C